

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» КОРОЧАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования**

«Станция юных натуралистов»

**Корочанского муниципального округа Белгородской области
2026-2030 гг.**



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУДО «СЮН»

Приказ МБУДО «СЮН»

Ст «07» сентября 2026 года № 131

Н.В. Псарева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
Корочанского муниципального округа Белгородской области
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО «Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа Белгородской области**
- 1.2. Адрес объекта **309210 Белгородская область, Корочанский р-он, г. Короча, пл. Васильева, д. 2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _ этажа, **кв. м**
 - часть здания **28** кв. м, на **2** этаже,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1917г.**, дата последнего капитального ремонта – **1968г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущих ежегодно, капитальных нет.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **МБУДО «Станция юных натуралистов» Корочанского Муниципального округа Белгородской области**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **309210 Белгородская область, Корочанский р-он, г. Короча, пл. Васильева, д. 2**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **Договор аренды безвозмездного временного пользования муниципальным имуществом**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Администрации Корочанского муниципального округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Белгородская область, г. Короча, ул. Ленина, д. 59, 8-47-231-5-55-34**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дополнительное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 15 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – рейсовый автобус до остановки «Площадь Васильева», (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) - нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Н п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Н п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
----------	---	---

		инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБУДО «СЮН» доступно условно (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

		альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	Тактильные и контрастные указатели, контрастные полосы на ступенях, звуковые средства
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2026-2030** в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения – **требуется**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере **проектирования и строительства**, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - **да**

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**;

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией**;

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.4.6. **другое**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта <http://zhit-vmeste.ru/> "Доступная среда" Российской Федерации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 07 сентября 2026г.
2. Акта обследования объекта: N 1 от 07 сентября 2026г.
3. Решения Комиссии по приемке помещений от 07 сентября 2026г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2-х л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2-х л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2-х л. |

Результаты фотофиксации на объекте - имеются на 7-и л.

Позтажные планы, паспорт БТИ - имеется

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объекта
социальной инфраструктуры
Директор МБУДО «СЮН»

Н.В. Псарева

"07" сентября 2026 г

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО «Станция юных натуралистов»
Корочанского муниципального округа Белгородской области**

1.2. Адрес объекта **309210 Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, д. 2**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажа, кв. м

- часть здания **28** кв. м, на **2** этаже,

- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания **1917г.**, дата последнего капитального ремонта – **1968г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих **ежегодно**,
капитальных **нет**.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **МБУДО «Станция юных натуралистов»
Корочанского муниципального округа Белгородской области**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **309210 Белгородская область, г.
Короча, пл. Васильева, д. 2**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **Договор аренды безвозмездного временного пользования муниципальным имуществом**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования
Администрации Корочанского муниципального округа**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Белгородская область,
г. Короча, ул. Ленина, д. 59, 8-47-231-5-55-34**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 10-15 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – рейсовый автобус до остановки «Площадь Васильева»,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) - нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
-------	---	--

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные и контрастные указатели, контрастные полосы на ступенях, звуковые средства
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности согласовано

(подпись)

Псарева Н.В., директор МБУДО «Станция юных натуралистов»,

тел.(47-231-) 5-65-26

(Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель объекта
социальной инфраструктуры
Директор МБУДО «СЮН»

Н.В. Псарева

«07» сентября 2026 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1**

«07» сентября 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **образовательное учреждение – МБУДО «Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа Белгородской области**
- 1.2. Адрес объекта - **309210, Белгородская область, город Короча, площадь Васильева, дом 2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта- часть здания _____ этажей (или на 2 этаже), 28 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: **до 1917 г.**, последнего капитального ремонта – **1968 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих **ежегодно**, капитальных **нет**.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МБУДО «Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа Белгородской области**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - **309210, Белгородская область, город Короча, площадь Васильева, дом 2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - **дополнительное образование**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – **рейсовый автобус с автостанции до остановки площадь Васильева**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – **250 м.**

3.2.2 время движения (пешком) - **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией - **нет**, таймером - **нет**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – визуальная, **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (спуски, подъемы, лестницы) обусловлено рельефом местности.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, Г, С, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (К,О,С,Г,У).

Объект доступен частично избирательно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарногигиенические

помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории - имеется.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные и контрастные указатели, контрастные полосы на ступенях, звуковые средства
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -2026-2030гг

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2025-2035 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения – требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности,

<https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2-х л.
2. Входа (входов) в здание	на 2-х л.
3. Путей движения в здании	на 2-х л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 6-х л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2-х л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2-х л.

Результаты фотофиксации на объекте -имеются на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - имеется на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Председатель комиссии
Директор МБУДО «СЮН»



Н.В. Псарева

Члены рабочей группы:

Методист МБУДО «СЮН»



А.Н. Зубко

Педагог-организатор МБУДО «СЮН»



Г.В. Литвинова

Педагог дополнительного образования



Л.В. Белокопытова

Управленческое решение согласовано «07» сентября 2026 г. (протокол)

Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «07» сентября 2026 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа

Белгородской области

309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Отсутствует почтовый ящик	К,С,Г,У, О	приобретение почтового ящика	установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	асфальтовое покрытие и тротуар имеет большой уклон	-	изменение уклона невозможно, обусловлено рельефом местности	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	3	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	3	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	4,5	На парковке объекта отсутствует знак и разметка стоянки «Стоянка для инвалидов »	К, С, Г, У, О	Знак и разметка стоянки «Стоянка для инвалидов» расположена на расстоянии 50 метров на территории парковки	-

							Администра ции Корочанског о МО	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К, О, С, У)	-	1-5	техническое решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **согласование вопроса с Администрацией Корочанского муниципального округа**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «07» сентября 2026 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа
Белгородской области
309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	ДП-В	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	3	-	ДП-В	-	-
2.3	Входная площадка	есть		6	перед дверью имеет порог 70 мм	К,О,С, Г,У	Мобильны й пандус	Имеется в наличии
2.4	Дверь (входная)	есть		7	-	К,О,С	-	-
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	ДУ -доступно		3,6,7	-
--------------------------------	--------------	--	-------	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Предусмотрена организация ситуационной помощи сотрудника для сопровождения на сложных участках маршрута**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «07» сентября 2026 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа
Белгородской области
309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Отсутствуют поручни	К,О,С,Г, У	установка поручней невозможна	Организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9	Отсутствуют поручни	К,О,С,Г, У	установка поручней невозможна	Организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		10	-	К,О,С,У	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К,О,С,Г, У	Техническое решение невозможно	Организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть		11	При открытии одной створки	К,О,С,Г, У	Открытие второй створки	Организация альтернативной

					дверной проем шириной 800 мм		дополнительно 200 мм	активной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	12,13	-	К, О, С, Г, У	Эвакуационный выход осуществляется через вход	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, О, С, У, Г)		8-13	Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Приобретение и установка специализированных технических средств в текущем финансовом периоде невозможна. Предусмотрена организация ситуационной помощи сотрудника для сопровождения на сложных участках маршрута

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от 07 сентября 2026 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа
Белгородской области
309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		14, 15	Отсутству ет лифт и поручни на лестнице	К, С, Г, У, О	Техническ ое решение невозможн о	Организ ация альтерн ативной формы обслуж ивания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		16	Отсутству ет лифт и поручни на лестнице	К, С, Г	Техническ ое решение невозможн о	Организ ация альтерн ативной формы обслуж ивания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания наружу.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, С, Г, О, У)		14-16	Техническое решение невозможно, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Приобретение и установка специализированных технических средств в текущем финансовом периоде невозможна. Предусмотрена организация ситуационной помощи сотрудника для сопровождения на сложных участках маршрута**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «07» сентября 2026 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа
Белгородской области
309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «07» сентября 2026 г.**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа
Белгородской области
309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (К,О,С)		13-14	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта.**

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1
от «07» сентября 2026 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского муниципального округа

Белгородской области

309210 Белгородская область, г. Короча, площадь Васильева, дом 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		19	Отсутствует непрерывное информирование	К,О,Г	Приобретение указателей	Установка указателей
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствуют акустические средства	К,О,С,Г,У	Приобретение акустических средств	Установка акустических средств
6.3	Тактильные средства	нет		-	отсутствуют тактильные средства	С	Приобретение тактильных средств	Установка тактильных средств
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

		Приложение	Рекомендации
--	--	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ (К, Г, С, О, У)		19	Приобретение и установка технических средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Приобретение специализированных тактильных средств в текущем финансовом периоде невозможно. Предусмотрена организация ситуационной помощи сотрудника для сопровождения на сложных участках маршрута»**